

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МОУ СОШ №8 п.Спирово
Е. В. Хисматулина" 20 " 09 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово*
- 1.2. Адрес объекта - *171 170 Тверская обл., п. Спирово, ул. Клубная, д.3*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Здание, состоящее из 2-х этажей и цокольного этажа, 1273,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания *1906*, последнего капитального ремонта – *не производился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2031*, капитального - *нет сведений*
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово, МОУ СОШ №8 п. Спирово*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - *171 170 Тверская область, пос. Спирово, ул. Клубная, д.3*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – *безвозмездное пользование*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – *муниципальная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - *Администрация Спировского района*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - *171170, Тверская область, п. Спирово, ул. Советская, дом №5*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг – **начальное, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **от остановки «Автовокзал» через переходной мост**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **около 700 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10-12** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (переходной железнодорожный мост)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-------	-------------------------------------	---

		(формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МОУ СОШ №8 п. Спирово
Е.В.

Хисматулина
“ 20 ” 20 21 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово*
- 1.2. Адрес объекта - *171 170 Тверская обл., п. Спирово, ул. Клубная, д.3*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Здание, состоящее из 2-х этажей и цокольного этажа, *1273,6* кв.м.
- 1.4. Год постройки здания *1906*, последнего капитального ремонта – *не производился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2031*, капитального - *нет сведений*
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово, МОУ СОШ №8 п. Спирово*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - *171 170 Тверская область, пос. Спирово, ул. Клубная, д.3*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – *безвозмездное пользование*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – *муниципальная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – *Администрация Спировского района*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - *171170, Тверская область, п. Спирово, ул. Советская, дом №5*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг – **начальное, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – **от остановки «Автовокзал» через переходной мост.**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **около 700 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) 10-12 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (переходной железнодорожный мост)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организация доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта

		(формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Директор:



Е.В. Хисматулина

тел. 8(48276)2-19-68

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МОУ СОШ №8 п. Спирово
 Б.В. Хисматулина
 “ 20 ” 09 20 21 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1

Тверская область,
 Спировский район

“ 20 ” 09 20 21 г.

Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово*
- 1.2. Адрес объекта - *171 170 Тверская обл., п. Спирово, ул. Клубная, д.3*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 Здание, состоящее из 2-х этажей и цокольного этажа, 1273,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания *1906*, последнего капитального ремонта – *не производился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2031*, капитального - *нет сведений*
 сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово, МОУ СОШ №8 п. Спирово*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - *171 170 Тверская область, пос. Спирово, ул. Клубная, д.3*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - *начальное, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –
~~от~~ остановки «Автовокзал» через переходной мост
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
~~отсутствует~~

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта около 700 м

3.2.2. время движения (пешком) 10-12 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (переходной железнодорожный мост)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в	Приложение
-------	---	--------------------------	------------

		том числе для основных категорий инвалидов **	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№ 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№ 12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		№ 19, 20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		-
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДУ		№ 21, 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВДН – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **2031 год**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДЧ-И (О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование на комиссии при органе государственной власти

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается – нет сведений

4.4.1. согласование на Комиссии при исполнительном органе государственной власти (*наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте съемка на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ съемка на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор
МОУ СОШ №8 п. Спирово

Хисматулина Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы
Заместитель директора по АХЧ

Гребенюк Г.Н.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по УР

Тихомирова Л.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по ВР

Галетова Ю.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Социальный педагог

Петрыкина Ю.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Тверской ООО
Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного
Знамени Общество слепых

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ТОО ООО
«Всероссийское общество
инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Тверское
региональное отделение
Общероссийской
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано “ ” 20 г.
(протокол № _____)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» п. Спирово Тверской области
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Клубная, дом №3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№1	нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№2	Отсутствуют тактильные обозначения и направляющие движения	К, О, С	Установка тактильных изображений, визуальной информации	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		№3	нет			
1.4	Пандус (наружный)	есть		№4	нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть		№5	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		№6	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта территория будет использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8» п. Спирово Тверской области
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Клубная, дом №3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№7	Отсутствует тактильная полоса и контрастная маркировка крайних ступеней	С	Установка тактильной полосы и покрытие контрастной краской первой и последней ступени	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		№8	Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№9	нет тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова	К, С, Г	установка тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		№10	высота порога более 0,025 м., ширина проема	К	Технические невозможны в силу конструктивных	Альтернативная форма обслуживания

					менее 200*175 см		причин	
2.5	Тамбур	есть		№11	размеры тамбура менее 1,8*2,2 м	К	Расшире ние тамбура	Текущи й ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ		№12.	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта входная группа будет ДП-И (О.С.Г)

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8» п. Спирово Тверской области
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Клубная, дом №3

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		№13				
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		№14	Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней	С	нанесение контрастной маркировки крайних ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует пандус	К	технически невозможно в силу конструктивных причин	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		№15	нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№16 №17 №18	нет тактильных полос направляющих движения, аудиовизуальных средств	К, О, С, Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДУ		№19 №20	текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) будут ДЧ-И О,С,Г,У

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
Спировского района Тверской области «Детская школа искусств»,
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Пушкина. дом 22**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отсутствуют тактильные обозначения, ширина проемов двери - 80 см.	С, К	Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение проемов двери	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Отсутствуют тактильные обозначения, ширина проемов двери - 80 см.	С, К	Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение проемов двери	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, С, У)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта кабинетная зона обслуживания будет ДП-И О, Г, С, У

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8» п. Спирово Тверской области
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Клубная, дом №3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№21	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, ширина проемов дверей менее 90см. Размер помещения не соответствует СНиП	К, С, О	реконструкция помещения не возможна	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-	ДЧ-И (О, Г, У)		№22	Индивидуальное

гигиеническое помещение (туалет)				решение с ТСП
-------------------------------------	--	--	--	---------------

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: по техническим причинам реконструкция туалетной комнаты невозможна

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8» п. Спирово Тверской области
171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Клубная. дом №3
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие световых табло для вывода оперативной информации	Г	установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	Г	установка акустических средств	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие тактильных средств	С	установка тактильных средств	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей.